

Università degli Studi di Torino

DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI

Via S. Ottavio 20 - 10124 Torino

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., art. 17, comma 1, lettera a e Titolo IV

Emissione del 30 luglio 2020

Cantiere:	Lavori di scavo archeologico
Ubicazione cantiere:	Località Costigliole Saluzzo (CN)
Oggetto delle opere:	Lavori di scavo archeologico su abitato di età romana
Impresa esecutrice:	<u>Comune di Costigliole</u>
Responsabile dei Lavori/Direttore di Cantiere:	<u>Prof. Diego ELIA/ Dott.ssa Valeria MEIRANO</u>

INDICE

1. **NOTIZIE GENERALI SULL'IMPRESA E SUL CANTIERE ...** ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
 - 1.1. DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA.....**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
 - 1.2. INFORMAZIONI SUL CANTIERE.....**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
 - 1.2.1. *Anagrafica* *Errore. Il segnalibro non è definito.*
 - 1.2.2. *Descrizione dell'intervento*..... *Errore. Il segnalibro non è definito.*
2. **DESCRIZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA ..**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
 - 2.1. SCOPO DEL PIANO.....**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
 - 2.2. CONTENUTI DEL PIANO**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
 - 2.3. FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO.....**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
3. **ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE.....** ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
 - 3.1. ORGANIGRAMMA E RESPONSABILITÀ.....**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
 - 3.1.1. *Compiti e responsabilità del Direttore di Cantiere* *Errore. Il segnalibro non è definito.*
 - 3.1.2. *Compiti e responsabilità del Capo Cantiere* *Errore. Il segnalibro non è definito.*
 - 3.1.3. *Compiti e responsabilità dei Lavoratori* *Errore. Il segnalibro non è definito.*
 - 3.2. APPRESTAMENTI DI CANTIERE**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
 - 3.3. GESTIONE DELLE EMERGENZE E DEL PRONTO SOCCORSO**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
 - 3.3.1. *Emergenze da incendio* *Errore. Il segnalibro non è definito.*
 - 3.3.2. *Pronto soccorso* *Errore. Il segnalibro non è definito.*
4. **MISURE E NORME GENERALI DI SICUREZZA DA OSSERVARE NEL CANTIERE.**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
 - 4.1. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI
ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
 - 4.2. NORME GENERALI DI SICUREZZA DA OSSERVARSI NEL CANTIERE **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
 - 4.3. SEGNALETICA DI SICUREZZA.....**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
5. **VALUTAZIONE DEI RISCHI OPERATIVI PER L'ATTIVITA' DI CANTIERE** ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
 - 5.1. CONSIDERAZIONI GENERALI.....**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
 - 5.2. DESCRIZIONE DEL METODO APPLICATO**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
 - 5.3. ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA DISPONIBILI**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
 - 5.4. INDUMENTI E MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE.....**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
 - 5.5. VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE FASI LAVORATIVE.....**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
6. **PIANIFICAZIONE TEMPORALE DELLE FASI LAVORATIVE** ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
7. **NOTA FINALE.....** ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.